



Análisis de las causas de la catástrofe del vuelo MH17

IVÁN A. ANDRIEVSKIY :: 19/11/2014

Múltiples tiros del cañón del caza provocaron graves daños en el cabina de los pilotos y despresurización repentina, lo que causó la muerte inmediata de la tripulación

El vuelo de la compañía aérea Malaysia Airlines (volando de Amsterdam rumbo a Kuala Lumpur), fue derribado sobre Ucrania.

Un grupo de expertos de la Unión de Ingenieros de Rusia se reunió para analizar la situación. Este grupo está conformado por oficiales de reserva teniendo una gran experiencia en el uso de sistemas de misiles antiaéreos, así como pilotos con gran conocimiento de armas antiaéreas.

Este análisis fue también sometido a una evaluación conjuntamente con los expertos de la Academia de Problemas Geopolíticos, donde se consideraron y discutieron muchos escenarios posibles. En su análisis, los expertos utilizaron documentos y material de fuentes públicas, recogidos igualmente en los medios de comunicación. Un simulador de vuelo por ordenador de un avión Su-25 fue utilizado también para verificar ciertos hipótesis.

El siguiente análisis material es el resultado de este trabajo.

Leer texto completo

<https://www.lahaine.org/mundo.php/analisis-de-las-causas-de>